



**MAKE 2 Pcs**  
**2 TÈLE FERTIGEN**  
**EFFETUARE 2 PIECES**  
**FARE DUE PEZZI**  
**TE 2 KPL.**  
**СОР 2 ШТ.**  
**ПОСРОБИТЬ ДВА ПАРА**  
**КЪЛЮСТЬ ДВАХ**



**DO NOT CEMENT**  
**NICHT REISEN**  
**NE PAS COLLER**  
**NON INCOLLARE**  
**ELIMAR**  
**LIMAR**  
**НЕ ИСПОЛЗОВАТЬ КЛЕЙ**  
**НЕ КЛЕИТЬ**



**OPTIONAL**  
**NACH BELIEBEN**  
**FAKULTATIF**  
**FACOLTATIVO**  
**VALIKUVANAVAINEN**  
**VALIKUV**  
**ВАРИАНТЫ**  
**ВАРИАНТИ**



**OPEN HOLE**  
**OFFNEN**  
**PARIS UN TROU**  
**FORO APERTO**  
**AJMA REKA**  
**ORINA NALET**  
**СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ**  
**СРОБИТИ ОТВР**



**REMOVE**  
**ENTFERNEN**  
**RETFER**  
**SPRANKE**  
**POBIS**  
**ALAGANNA**  
**ОТРЕЗАТЬ**  
**ВЫРЪЗАТИ**



**BEND**  
**BITTE BEUGEN**  
**PLIER BIL VOUS PLAIT**  
**PIEGARE**  
**TALIA**  
**ВОСКА**  
**ВЫГНУТЬ**  
**ВЫГНУТИ**



**SCRATCHBUILD**  
**AM MEISTEN ZU MACHEN**  
**FAIRE LE PLUS**  
**RENDO TI**  
**ТІБЕ ТІБЕ**  
**СОР ДІЯ СІЛІВ**  
**СДЕЛАТЬ САМОМУ**  
**СРОБИТИ САМОМУ**

### ATTENTION

Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et laisser la pièce de temps en temps.  
 Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour soulever le plastique en excès avec un cutter ou une lime.  
 Wa la fin de cette colonne pour la signification des symboles.  
 Apres l'assemblage peut rester des pièces inutilisées.

### ZURBEACHTUNG

Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und die Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.  
 Zum Abschneiden der Teile vom Verbandsblech eine Modellschere verwenden und die überschüssigen Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.  
 Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.  
 Nach dem Zusammenbau des Modells können einzelne Teile übrig bleiben.

### УВАГА

При використанні клею та фарб від роботи проводити подальші дії дотримуватися вдало у приміщенні, що добре провітрюється.  
 Для видалення деталей від шпатель використовувати спеціальні щипці.  
 Завершити обробку моделі шпатель за допомогою наждачного та наждачного паперу. Виробничі залишки видалити ножем або скребком.  
 Для зрозуміння значення символів дивіться в цю колонку.  
 Після закінчення збору можуть залишитися невикористані деталі.

### ATTENZIONE

Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria. Quando si staccano parti del cartello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima. Vedere in fondo a questa colonna per il significato. Dopo l'assemblaggio possono rimanere parti inutilizzate.

### ВНИМАНИЕ



При использовании клея и красок все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении и периодически открывать окна.  
 Для снятия деталей от шпатель использовать специальные щипцы.  
 Завершить обробку моделі шпатель за допомогою наждачного та наждачного паперу.  
 Виробничі залишки видалити ножем або скребком.  
 Для зрозуміння значення символів дивіться в цю колонку.  
 Після збирання набору можуть залишитися невикористані деталі.

### CAUTION


When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room. When you take parts off the runner frame, use modelling scissors or cutter.  
 See the bottom of this column for the meaning of symbols.  
 Extra details can remain after assembling of the kit.

## PARTS/ДЕТАЛИ

## Q




## Wax2





1


A




B





2




3





C










4



5





**11**  Use only for transport position

